FW-18-3 オプションローラー 取扱説明書


ローラーの取付方法

手順 1. ローラーを計量台の上に置きます。片寄りの無い様に、台秤の計量皿側面に合わせてください。

手順 2. 付属品のブラケットを計量皿下部に引っかけ、フレームの穴に入れます。

ブラケットに平ワッシャを入れて、蝶ナットで締め込みます。(8ヶ所) 手順 3.

8ヶ所の蝶ナットを均等に締め、ローラーがずれない様にしてください。 手順 4.



ゼロ点のキャリブレーション 2

80

計量皿にローラーを固定した後、コントローラのゼロ点のキャリブレーションを行ってください。

ゼロ点のキャリブレーション方法は、各コントローラの取扱説明書を参照してください。 手順 2.

3. 外形寸法図

- * 計量皿は一辺が 1000 mm の正方形です。取り付け方 向を 90°回転させた場合も同様に組み直して使用で きます。
- * 機種により計量部及び、コントロール部の形状が異 なります。詳細は個別の外観図を参照してください。

